

<b>ANEXO X - Roçada com roçadeira costal- exclusive tela de proteção (4915776)</b>							
<b>A</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>Quant.</b>	<b>Utilização</b>		<b>Custo Operacional</b>		<b>Custo Horário</b>
			<b>Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	<b>Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	
E9089	Roçadeira costal - 1,4 kW	6,00000	1,00	0,00	6,8687	0,3487	41,2122
<b>Custo Horário de Equipamentos</b>							<b>41,2122</b>
<b>B</b>	<b>Mão de Obra</b>	<b>Quant.</b>	<b>Unidade</b>	<b>Custo Horário</b>		<b>Custo</b>	
P9824	Servente			16,7609		134,0872	
Custo horário total de mão de obra							134,0872
Custo horário total de execução							175,2994
Custo Unitário de Execução							584,3313
Fator de Influencia da Chuva - FIC							11,9379
Custo Unitário Direto Total (ha)							596,27
<b>Custo Unitário Direto Total (m²)</b>							<b>0,06</b>